

DESTROZOS EN LOS CLUBES ELEGANTES

Averiados por el Ciclón el Casino Nacional, el Country y Otras Sociedades

Los desperfectos que el ciclón que acaba de azotar ha causado en nuestros clubes elegante son de consideración, siendo los mayores en el Country Club de La Habana y en el Miramar Yacht Club.

En el Miramar Yacht Club

En el Miramar Yacht Club la fuerza del viento, que se advierte a todo lo largo de la Quinta Avenida donde quedan muy pocos árboles en pie en el lado izquierdo, y cosa curiosa, casi intactos todos en el lado derecho, fué de gran consideración.

En el Miramar Yacht Club, el ciclón destruyó parte de las dos torres de la casa club, la cafetería, haciendo serios desperfectos en el salón de baile y en la cantina. Todas las barandas de la terraza del tercer piso se vinieron abajo, quedando en el suelo la casa de botes.

Al caerse el techo de la casa de botes se le fué encima a los botes que allí se hallaban, propiedad de los socios del club, causando grandes averías en muchos de ellos.

En el terreno de basketball del club cayeron todos los pinos de los alrededores, encontrándose anegado el terreno de base ball. También se registraron perfectos en la bolera de cemento, así como en el calentador solar. Los desperfectos son tan cuantiosos, tasándose ellos entre veinticinco a treinta mil pesos, habiendo hecho la directiva la petición a los socios, que dado el peligro de derrumbe que existe en ciertas partes de la casa club, que no concurren al Miramar hasta que se terminen de ejecutar las reparaciones que ya han comenzado.

En el Country

En el Country Club los estragos del meteoro fueron también cuantiosos. Allí la fuerza del viento fué tal, que un pedazo de madera atravesó un muro de citarón de no menos de un pie de espesor. El administrador Mr. Otto y tres empleados que con él se hallaban en el club durante la tormenta, de milagro salvaron sus vidas.

Se cayeron todos los árboles de la avenida de entrada, y el techado de madera y de tejas de la casa club fué llevado por el viento a caer encima del bungalow del

club, destruyendo todo el departamento de señoras. También se han notado desperfectos en la taquilla de los hombres, y en terrenos de golf del club. Los desperfectos se calculan en no menos de treinta mil pesos.

En el Club de Profesionales

En el club de Profesionales, su administrador señor Rojas informó que el meteoro había hechos grandes estragos en su club.

Allí la fuerza del viento se llevó los 326 bloques de concreto de dos mil libras cada uno que se empleaban en la edificación del edificio, ignorándose donde ellos se encuentran actualmente.

Fueron destruidos completamente los encofrados de la segunda planta, perdiéndose un setenta por ciento de la madera empleada en

la construcción del edificio. Ha desaparecido casi totalmente la cantina y el bally ball.

La directiva del club de Profesionales se encuentra muy satisfecha con el comportamiento de sus miembros que en su gran mayoría, demostrando con ello gran amor a la institución, han hecho acto de presencia en el club para interesarse por el estado del local.

En el Vedado Tennis

En el Vedado Tennis Club, la institución de Doce y Calzada, el viento arrancó las barandas de las escaleras que dan al terreno de Tennis, que se encuentra actualmente anegado.

También la tormenta se llevó el techo de las gradas del stadium de base ball y el techo de la casa de bote, calculándose el costo de todos los desperfectos en treinta y cinco mil pesos.

En el Casino Español

En el Casino Español los destrozos experimentados fueron mayormente en el tennis de la casa club de la playa de Marianao, y en algunos árboles que se encontraban en las inmediaciones del edificio.

En el Habana Yacht Club

Los desperfectos que experimentó el Habana Yacht Club fueron menores, en relación con los sufridos por los clubs que hemos hecho ya mención.

En el Yacht solamente se cayeron algunos árboles de los situados en la terraza de la casa club, frente al mar, y hubo algunos desperfectos en el departamento de señoras, en las taquillas de los hombres y en la casa de botes, en las canchas, y en la bolera, que por haber quedado anegada de agua, tendrá que ser reconstruida totalmente.

En las Hijas de Galicia

En las Hijas de Galicia hubo averías en los puentes, en la casa de bote y en el edificio social, dada la inundación que experimentó toda la casa club.

W

2

42

FOR LA ESCUELA CUBANA EN CUBA LIBRE

Las Fritas

También debido a la fuerza de la tormenta, quedó destruido un setenta por ciento de las fritas, todos los pinos en el tramo comprendido entre el Miramar y el Habana Yacht Club, y hubo desperfectos de consideración en el balneario público de La Concha.

En el Casino Nacional, las ocho estatuas que se encuentran en el jardín que rodea el edificio, pese a que estaban protegidas por una cubierta de madera fueron arrancadas de su base, siendo arrojadas a gran distancia con grandes desperfectos en cada una de las estatuas.

M, Oct 20/44

