


Trasladan la Copa en la 5a. Avenida

Junio 23/55 M



Con la supresión de La Copa que existe en la intersección de la Quinta Avenida y la Calle 44, en Miramar, se resuelve el problema de los giros a la izquierda en ese lugar de los vehículos que circulan en ambas direcciones, como puede apreciarse por este gráfico preparado por el ministerio de Obras Públicas.

Con el objeto de facilitar el giro hacia la izquierda de los automóviles que circulan por la Quinta Avenida, se está procediendo al traslado de La Copa que se encuentra precisamente en el centro de la intersección de esa vía y la Calle 44.

Esta decisión se adoptó por el ministro de Obras Públicas, ingeniero Nicolás Arroyo Márquez, con el asesoramiento de la Junta Nacional de Planificación, y del Supervisor del Tránsito de la Policía

Nacional, coronel Juan T. Ledón.

La eliminación de esa copa, que será instalada de nuevo dentro de los propios cancheros de la Quinta Avenida, facilitará la izquierda simultánea de los vehículos que circulan tanto hacia Marianao como hacia La Habana.

El ministro Arroyo Márquez ha dado las instrucciones pertinentes al director general de Ingeniería, ingeniero Jorge Garayta, para que proceda a reinstalar La Copa en los cancheros de la cuadra entre

44 y 42. El Negociado de Urbanismo decidirá sobre la forma definitiva y más artística de la instalación.

También se pudo conocer que los semáforos de la Quinta Avenida serán instalados en los cruces de las calles 10, 20, 44, Consulado y 72. Se estima que con la colocación de estas luces se resolverán todos los problemas del tránsito en esa importante vía, con la consiguiente disminución de los accidentes.

M. Junio 23/55

PATRIMONIO DOCUMENTAL

OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA HABANA