

Estado actual de la Plaza de la Catedral.

Rotos faroles.

Rotos pisos y aceras.

La casa Zaldo y Martínez, de Mercaderes 18, que da su fondo a la Plaza, deteriora las columnas de la casa del Marqués de Arcos al sacar cabillas. Debe obligársele a que saque las cabillas por la calle de Mercaderes.



PATRIMONIO
DOCUMENTAL

OFICINA DEL HISTORIADOR
DE LA HABANA